

Bilan d'activité de matériovigilance 2006

Dispositifs	Laboratoires	N° de lot DDF et DDP	Service concerné	Description du problème
Produits réactifs Bilirubine	Laboratoires Elitech	052096 et 050980	CHU Kouba (Alger)	Résultats erronés
Produit réactif Magnésium	Laboratoires Teco Diagnostic	06969	CHU Kouba (Alger)	Résultats erronés
Bandelettes réactives Glucostix	Laboratoire BAXTER		CPMC CHU Mustapha Bacha	Résultats aberrants (hypoglycémies systématiques)
Bandelettes pour chimie des urines à 2 paramètres	Teco Diagnostic	03468		Résultats aberrants Des bandelettes de la même boîte donnent des résultats différents
Bandelettes réactives Glucostix	Marque Dextroncal		CPMC CHU Mustapha Bacha	Résultats erronés
Sérum glucosé 5% poche de 500ml	Laboratoires Saidal Biotic	0605091 DDP 08/05/2009	Clinique El Farabi Secteur sanitaire d'el Taref	Fuites importantes du sérum du bouchon des poches au point d'introduction du perfuseur
Sodium Chlorure 0,9% poche de 500ml	Laboratoires Saidal Biotic	0512051	Service de réanimation CHU Bab El Oued	Eclatement des poches de sérum lors de l'ouverture et fuite du produit
Vaccin Antipolio	Bio Pharma	202474	Secteur sanitaire de Hammam Bou Hadjar (Ain Temouchent)	Couleur du produit vire vers le rose après l'ouverture du flacon durant la journée même de la séance de vaccination
Vaccin anti diphtérique antitétanique et anticoquelucheux adsorbé	Sérum Institue of India	EU305.10D	PMI	Cristallisation du produit au niveau de la seringue

Bilan d'activité de matériovigilance 2007

Dispositifs	Laboratoires	N° de lot DDF et DDP	Service concerné	Description du problème
Gants de chirurgie	Armour fabriqués en Inde	112506 Ddf 30/11/2006 Ddp 30/10/2011	EHS Douéra	Gants se déchirant (fragiles)
Sondes d'intubation trachéales	Vygon	291105BC 2010-12	Secteur sanitaire de Kouba CHU Tizi Ouzou	Défaut d'étanchéité
Cyclophosphamide 500 mg inj	SAS Pharma		CPMC CHU Mustapha	Non dissolution du produit dans le SSI

Bilan d'activité de matériovigilance 2008

Dispositifs	Laboratoires	N° de lot DDF et DDP	Service concerné	Description du problème
Sonde d'intubation endotrachéale ref 51465 k 6,5 mm	Vygon	151105BC Date de péremption 12 - 2010	E.H.S Abdellah Nouaouria « El Bouni »	Problèmes d'étanchéité du ballonnet
Réactifs de groupage Anti A Anti B Anti AB	Conditionnés et distribués par IPA (Institut Pasteur D'Alger)	09 -07	Laboratoire d'analyses médicales Polyclinique Khemis El Khechna Boumerdes	Problèmes d'agglutinations
1- Phytomenadione inj (vit K1 10mg) 2- Néostigmine inj (0,5 mg) 3- Adrénaline inj 1 mg / 1 ml)	Biologic Italia Lab – Milano- Italie		CHU Beni Messous	Similitude de conditionnement des produits. Le fabricant doit y apporter des correctifs pour la différenciation entre les ampoules.